

АКТ
приемки выполненных работ

пгт. Майна

08 декабря 2017 г.

ул. Калинина, д. 20а

(наименование и месторасположение объекта)

Комиссия в составе:

- председатель комиссии: директор НО «Фонд капремонта» – Душенко Сергей Юрьевич;

- заместитель председателя комиссии: заместитель директора НО «Фонд капремонта» – Келин Дмитрий Александрович;

- представитель Министерства строительства и ЖКХ РХ – _____


(должность, Ф.И.О.)

- представитель Администрации г. Саяногорска – _____


(должность, Ф.И.О.)

- представитель собственников помещений многоквартирного дома, уполномоченный решением общего собрания – Кулишкина Екатерина Анатольевна;

- представитель проектной организации ООО «ПБ «Глорис» – _____


(должность, Ф.И.О.)

произвели освидетельствование работ по капитальному ремонту и утеплению фасада, ремонту фундамента по договору от 03.05.2017 № 513-28-д, рассмотрели предъявленные документы (документы о качестве использованных материалов, изделий и конструкций (паспорта, сертификаты, акты на скрытые работы, и др.) и составили настоящий акт о нижеследующем:

работы по капитальному ремонту выполнены в полном объеме, в соответствии с проектной документацией и требованиями технических регламентов. ^{Фасад}Кровля готова к эксплуатации.

^{ФАСАД}Кровля передана управляющей организации (владельцу) для дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии: Думицкий С.Ю.
(Ф.И.О., подпись)

Заместитель председателя комиссии: Куликов Д.А.
(Ф.И.О., подпись)

Представитель Министерства строительства: Шарова В.В.
(Ф.И.О., подпись)

Представитель администрации: Шарова В.В.
(Ф.И.О., подпись)

Представитель собственников: Куликов Д.А.
(Ф.И.О., подпись)

Представитель проектной организации: Шарова В.В.
(Ф.И.О., подпись)